
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Stress Loaded (N/mm2)
1.E+04
1.E+05
1.E+06
1.E+07
Number of cycles
NKT322-SH
C19900-EH